

Les repères de crues aux Ponts-de-Cé



Site N°528



LA LOIRE

PONTS-DE-CE (LES)

sur le coté de l'échelle principale située rive droite coté amont de la culée du pont Domnacus .Nombreux traits de crue .Les crues antérieures à 1849 ont été lues à l'échelle de l'ancien pont démoli fin 1849 . Le zéro de cette échelle était le même

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 384255 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 867.96

Y: 2273138 Rive: D

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement : VGO3 152 IV

Organisme: IGN

Année: 1985

source de l'information

Document: Profils de Loire

date dernière visite: 17/01/2002

Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69 (normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé

Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Marque gravée	Crue de Février-Mars 1711		21.518	fiable bon état	●		21.518	6.105
Marque gravée	Crue de fin Mai-Juin1856		21.016	fiable bon état	●		21.016	5.6
Marque gravée	Crue de Janvier 1843		20.986	fiable bon état	●		20.986	5.57
Marque gravée	Crue de Mars 1783		20.926	fiable bon état	●		20.926	5.51
Marque gravée	Crue d'Octobre 1707		20.806	fiable bon état	●		20.806	5.39
Marque gravée	Crue de Mars 1844		20.756	fiable bon état	●		20.756	5.34
Marque gravée	Crue d ' Octobre 1872		20.568	fiable bon état	●		20.568	5.155
Marque gravée	Crue d'Octobre 1846		20.486	fiable bon état	●		20.486	5.07

Site N° 1215



LA LOIRE
PONTS-DE-CE (LES)

sur la place à l'aval du pont Domnacus, au lieu dit Le Port des Noues.
Les repères sont gravés sur un bloc de granit encastré dans le mur du grand bâtiment, coté aval de la place, à coté du mur anti-crues. La marque la plus haute est à vérifier

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 384014 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 868.28

Y: 2273205 Rive: D

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement :

Organisme:

Année:

source de l'information

Document: Visite de terrain

date dernière visite: 31/08/2004

Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69 (normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé


Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Marque gravée	Crue de Février-Mars 1711			fiable bon état	●	0.64		
Marque gravée	Sans date				●	0.51		
Marque gravée	Crue de Janvier 1843			fiable bon état	●	0.39		
Marque gravée	Crue de 1844			fiable bon état	●	0.17		
Marque gravée	Crue d'Octobre 1707			fiable bon état	●	0.15		
Marque gravée	Crue de Mars 1783			fiable bon état	●	0.03		

Identité

Département Maine-et-Loire
 EPCI Communauté d'agglomération
 Angers Loire Métropole
 Commune **Les Ponts de Cé**
 Adresse Rue des Lauriers

Localisation

Coord X (Lambert II étendu) 384235.00
 Coord Y (Lambert II étendu) 2273209.00
 Cours d'eau La Loire
 Rive Droite



Caractéristiques

Echelle limnimétrique	<input type="checkbox"/>
Repère de crue	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de repère	Trait gravé - Année gravée
Support	Mur extérieur
Années de crues	1897
Etat général	Mauvais
Propriétaire	

Observations

Nouveau repère souhaité ? Oui

Autre



Sources Observation sur le terrain

Date visite de terrain CORELA Juin/juillet/Août 2006

Relevé effectué par Damien WAUTHIER




Identité

Département Maine-et-Loire
 EPCI Communauté d'agglomération
 Angers Loire Métropole
 Commune **Les Ponts-de-Cé**
 Adresse Rue des Dames

Localisation

Coord X (Lambert II étendu) 384069.00
 Coord Y (Lambert II étendu) 2273265.00
 Cours d'eau La Loire
 Rive Droite



Caractéristiques

Echelle limnimétrique	<input type="checkbox"/>
Repère de crue	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de repère	Marque de peinture
Support	Mur extérieur - Mur intérieur
Années de crues	1982
Etat général	Mauvais
Propriétaire	Particulier

Observations

Nouveau repère souhaité ? Oui

Autre



Sources Observation sur le terrain

Date visite de terrain CORELA Juin/Juillet/Août 2006

Relevé effectué par Damien WAUTHIER



Site N°510



LA LOIRE

PONTS-DE-CE (LES)

sur la rive gauche du bras principal , à 100 m environ à l'aval du pont
Domnacus , au port du Grand Large , sur la facade de la villa Belle Rive

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 384029 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 868.07

Y: 2272775 Rive: G

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement :

Organisme:

Année:

source de l'information


Document: Visite de terrain

date dernière visite: 17/01/2002

*Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69
(normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé*

Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Marque gravée	Crue de Janvier 1843			fiable bon état	●			

Site N°1216



LA LOIRE

PONTS-DE-CE (LES)

sur la facade du N° 24 rue de l'église à Sorges.

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 387174 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 864.61

Y: 2273953 Rive: D

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement :

Organisme:

Année:

source de l'information

Document: Visite de terrain

date dernière visite: 31/08/2004

Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69 (normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé

Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Plaque	Crue de fin Mai-Juin1856	07/06/1856		fiable bon état	●	3		
Plaque	Crue de Février-Mars 1711	01/03/1711		fiable bon état	●	2		

Site N°76



LA LOIRE
PONTS-DE-CE (LES)

sur l'église de Sorges. Attention , la cote indiquée doit être en NGF Ortho

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 387187 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 864.61

Y: 2274014 Rive: D

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement :

Organisme: S.M.N. Nantes

Année: 1959

source de l'information

Document: Enquête atlas zones inondables

date dernière visite: 31/08/2004

Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69 (normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé

Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Plaque	Crue de fin Mai-Juin1856		22.1	fiable bon état	●		22.1	

Site N°1217



LA LOIRE

PONTS-DE-CE (LES)

sur le parement incliné du mur en aile coté amont, rive droite, du pont de Sorgues. La plaque a disparu mais il reste son empreinte parfaitement visible.

Localisation

les coordonnées sont dans le système de projection LAMBERT 2 étendu

X: 388151 Point Kilométr. de l'axe de la BDCarthage: 863.7

Y: 2273878 Rive: D

Nivellement

Réf. du Point d'appui ayant servi pour le nivellement :

Organisme:

Année:

source de l'information

Document: Documents d'archive

date dernière visite: 31/08/2004

Les altitudes sont, par défaut, dans le système de nivellement IGN69 (normal) ou en système Lallemand (orthométrique) lorsque c'est précisé

Type de laisse de crue	Crue de référence	Date laisse de crue	Altitude marque	Qualité	existence	Eau/TN	AltitudeEau	lecture à l'échelle
Plaque	Crue de fin Mai-Juin1856				●			